Surveillance de l'érosion de l'isthme de Miquelon - Langlade

Objet du constat		Érosion de la fin des Buttereaux au PK 16		
Rapporteur	DTAM	Date	18/06/21 - 14h30	
Température	+12°C	Climat	Beau temps	

Les relevés dans le cadre de la surveillance renforcée :

Horaire Basse mer		Horaire Haute mer		Coef
8h40	21h21	2h34	15h08	52





Signalisation et protection des usagers :

Coupure du PK 16 côté Miquelon et PK 18 côté Langlade. Limitation de vitesse à 30 km/h sur le chemin Sauveur.

On observe sur 1 km au PK15:

- Sans évolution depuis le 17/05





On observe sur 0,400 km au PK16:

- Légère évolution de l'érosion du sable en élargissement des effondrements.



