



ATS

ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE SANTE

Service Santé-Environnement

**RESULTATS D'ANALYSE DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE
PISCINE**

INFORMATIONS GENERALES

ETABLISSEMENT :	Les terrasses du port
N° D'ANALYSE :	2023-1272
POINT DE PRELEVEMENT :	Bassin à remous-SPA
DATE DE PRELEVEMENT :	25/10/2023
PRELEVEUR :	Sahondra RAMANANTSOA
DATE D'ANALYSE :	25/10/2023
LABORATOIRE D'ANALYSE (1) :	DTAM

PARAMETRES ANALYTIQUES

PARAMETRE	VALEUR	NORME SANITAIRE
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES (*)		
Transparence		-
Température	39°C	36°C
Potentiel Hydrogène (PH)	6,85	≥ 6,9 et ≤ 7,7
Chlore libre	0,36 mg/l	≥ 2 et ≤ 5 mg/l
Chlore total	NR	
Chloramine	NR	≤ 0,6 mg/l
Acide iso cyanurique	22 mg/l	≤ 75 mg/l
Chlorures	NR	250 mg/l
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES		
Flore aérobic mésophile 36°C	23	< 100 UFC dans 1 ml
Enterocoques intestinaux	< 1	Absence dans 100 ml
Staphylococcus aureus	1	Absence dans 100 ml
Escherichia Coli	< 1	Absence dans 100 ml

(*) Paramètres analysés sur le terrain

(**) Analyse réalisée par un laboratoire métropolitain (EUROFINS Hydrologie)

CONFORMITE

CONFORMITE MICROBIOLOGIQUE :	Non
CONFORMITE PHYSICO-CHIMIQUE :	Non
CONCLUSION SANITAIRE :	Eau du bassin non conforme aux exigences de qualité sanitaire en vigueur pour les paramètres analysés en raison de la teneur en désinfectant (chlore libre) insuffisante, le pH non conforme, une température élevée, ainsi que la présence de Staphylocoques. La fermeture temporaire du bassin a été demandée jusqu'au retour à une situation conforme, le jour du prélèvement. Un analyse de recontrôle sera réalisée afin de vérifier le retour à la normale de la qualité sanitaire de l'eau.
OBSERVATIONS :	Maintenir : une concentration en chlore libre entre 2 et 5mg/l, un pH entre 6,9 et 7,7, une température de l'eau du bassin inférieure à la limite de qualité réglementaire fixée à 36°C. Respecter l'apport d'eau neuve régulièrement (au moins 30 litres par jour et par baigneur).

Articles D.1332-1 à D.1332-13 du code de la santé publique, Arrêtés du 26 mai 2021

Tél. : 05 08 41 16 90 – fax : 05 08 41 16 91
BP 4333 Bd Port en Bessin
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Pour la Directrice
L'ingénieure sanitaire

Sahondra RAMANANTSOA

